

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-008

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.06.09		检查地点	全部光伏区	
检查类型	☐ 巡视		☒ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对全部光伏施工区施工质量进行检查				
存在问题	1、开关站电缆沟接地扁铁焊接不规范, 搭接面积不足, 防腐处理不到位; 2、电缆沟内有石块, 应立即清理。				
整改要求	以上质量问题已签发编号为 ZHJL-JLTZD-001 的监理通知单要求整改, 并在整改后报监理项目部复检				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	长清 2018.6.9		
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 长清 日期 2018.6.9				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期 2018.6.9				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。