

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-009

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.09	检查地点	全部光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、特种作业: 施工人员是否持证上岗; 是否配备安全防护用品; 安全员在岗情况; 吊装、高空作业要求设置警戒线; 2、常规项目检查: 施工人员是否佩戴安全帽, 现场施工人员着装统一; 施工用电检查接地, 防漏电措施; 3、安全文明: 施工区、材料加工区、设备材料是否分区堆放; 施工垃圾及时清理; 4、临建、易燃场所是否放置灭火器;		
存在问题	1、未戴安全帽现象 2、抽烟现象 3、吊装作业时周围未拉警戒线		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并报监理复检。		
检查人	胡晓	施工项目部 签收人/日期	2018.6.9 足 巴
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 足巴 日期 2018.6.9		
复查意见	整改合格 复查人: 胡晓 日期 2018.6.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。