

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-011

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.18		检查地点	外线 1#-26#塔基施工
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对检查 1#-26#塔基施工现场已完成工序进行质量检查			
存在问题	1、13#塔基面向 12#塔基方向的柱子垂直面目视偏差 2-3cm; 2、7#塔基基础钢筋绑扎时绑扎不规范。			
整改要求	已签发编号为 ZHJL-JLTZD-010 的监理工程师通知单, 请按要求整改, 并报监理部复查			
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	赵伟 2018.6.19	
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 赵伟 日期 2018.6.19			
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2018.6.19			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。