

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-017

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.07.02		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对光伏区施工现场已完成工序进行巡视检查				
存在问题	1、所有箱逆变基础预埋件产生锈迹，且接地螺栓未拧紧； 2、四区光伏组件下缘戳入地底且有阴影遮挡现象； 3、所有电缆敷设皆未铺砂盖砖。				
整改要求	已签发编号为 ZHJL-JLTZD-017 的监理工程师通知单，请按要求整改，并报监理部复查				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	费磊 2018.07.02		
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 周巴 日期 2018.07.02				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期 2018.07.02				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。