

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-018

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.07.05		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对光伏区施工现场已完成工序进行巡视检查				
存在问题	1、8区组件破损 2、电缆用石头掩埋 3、汇流箱外壳接地点连接在汇流箱支架上整改不彻底 4、组件下缘离地面过近 5、组件与支架之间连接线规格不够 6、组件与组件跨接接线位置不对				
整改要求	已签发编号为 ZHJL-JLTZD-019 的监理工程师通知单, 请按要求整改, 并报监理部复查				
检查人	胡文斌	施工项目部 签收人/日期	贺磊 2018.07.05		
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 周巴 日期 2018.07.05				
复查意见	复查人: 胡文斌 日期 2018.07.05				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。