

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-020

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.07.15		检查地点	光伏区	
检查类型	☐ 巡视		☒ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对光伏区施工现场已完成工序进行巡视检查				
存在问题	1、开关站围栏抹灰有破损处, 需修补				
整改要求	1、对抹灰破损处进行修补				
检查人	胡收计	施工项目部 签收人/日期	胡 磊 2018.07.15		
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 周已 日期 2018.07.15				
复查意见	整改完成 复查人: 胡收计 日期 2018.07.16				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。