

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-022

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.07.21		检查地点	光伏区	
检查类型	☐ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况				
存在问题	1、因天气炎热部分工人为佩戴安全帽。				
整改要求	1、对施工人员进行安全教育，使其认识到安全施工的重要性				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	刘立	2018年7月22日	
整改情况	整改负责人: 刘立 日期 2018年7月22日				
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2018.7.22				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。