

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-023

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.07.27	检查地点	7#-13#外线架线施工
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查 7#-13#外线架线施工		
存在问题	1、铁塔螺帽松动; 2、七号铁塔接地沟土方未回填擅自架线; 3、十三号铁塔回填土未压实。		
整改要求	对上述质量问题已签发文件编号为 ZHJL-JLTZD-023 的监理工程师通知单, 通知施工单位进行整改并回复。		
检查人	胡文斌	施工项目部 签收人/日期	赵伟 2018.7.27
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 赵伟 日期 2018.7.27		
复查意见	复查人: 胡文斌 日期 2018.07.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。