

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-01

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正衡子
检查时间	2018年04月30日		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	场区安全检查.			
存在问题	1. 场区受地势影响, 存在坠石危险; 2. 场区无安全标识标牌.			
整改要求	1. 要求总包单位在施工场区设置坠石缓冲带及防护网, 确保现场施工安全. 2. 要求现场设立安全标识标牌, 做到安全文明施工.			
检查人	张金星.	施工项目部 签收人/日期	胡绍余 2018.4.30	
整改情况	未整改.			
	整改负责人: 胡绍余 日期: 2018.4.30			
复查意见	未整改, 督促总包单位加强现场安全管理. 要求施工场区设置专职安全员.			
	复查人: 张金星 日期: 2018.4.30			