

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-02

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018年05月06日		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏场区支架安装质量缺陷			
存在问题	1. 场区支架安装存在角度偏差, 不符合设计要求 2. 支架安装横梁变形, 存在质量缺陷。			
整改要求	现场立即要求施工单位整改, 对变形横梁进行更换。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	胡绍余 2018.05.06	
整改情况	已整改。 整改负责人: 胡绍余 2018.05.06 日期			
复查意见	已整改, 要求总包单位加强现场施工管理, 严格按照设计规范施工。 复查人: 张金星 2018.05.06 日期			