

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-03

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018年05月11日		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工场区光伏组件安装。			
存在问题	光伏组件安装过程中存在拖拽等违规操作现象, 组件随便堆放, 成品保护工作不到位。			
整改要求	1. 要求施工单位加强现场质量管理, 在组件倒运过程中必须两人抬起倒运, 不得拖拽。 2. 组件堆放必须选择平整场地集中堆放, 不得直接堆放地面(下垫托盘)。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍余 2018.05.11	
整改情况	已整改。 整改负责人: 杨绍余 2018.05.11 日期			
复查意见	现场已整改, 要求施工单位加强现场施工质量管理, 复查人: 张金星 2018.05.11			