

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-08

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正德
检查时间	2018年06月10日		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏场区电缆沟检查。			
存在问题	场区电缆沟施工, 电缆沟深度不符合设计规范要求。电缆沟底部沉土碎石未清理。			
整改要求	要求施工单位加强现场施工质量管理, 严格按照设计规范施工			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍余 2018.06.10	
整改情况	已整改 整改负责人: 杨绍余 2018.06.11			
复查意见	已整改。 复查人: 张金星 2018.06.11			