

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10MWp 工程)

编号: QCGF-JCL-10

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.06.21		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏场区接地扁铁防腐事宜。			
存在问题	接地扁铁焊接后贴地侧未刷防腐漆, 未进行任何防腐处理, 不符合GB50169-2016验收规范要求。			
整改要求	要求施工规范要求, 要求进行整改。 单位严格按			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍余 2018.06.21	
整改情况	已整改。 整改负责人: 杨绍余 2018.06.21			
复查意见	已开始整改, 未整改完成 复查人: 张金星 2018.06.21			