

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10MWp 工程)

编号: QCGF-JCJL-11

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正德了.
检查时间	2018.06.27		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架拼装质量缺陷			
存在问题	支架拼装部分螺母未紧固, 不符合 GB 50205-2012 验收规范要求.			
整改要求	要求施工单位按设计及相关规范进行整改.			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍余 2018.06.28.	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 杨绍余 2018.06.28			
复查意见	已整改.			
	复查人: 张金星 2018.06.28			