

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10MWp 工程)

编号: QCGF-JCJL-12

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正德
检查时间	2018.07.05		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	光伏场区电气专项检查。			
存在问题	① 汇流箱内未见防火封堵; 进线螺母未紧固; 1X4mm 线穿管存在质量缺陷。 ② 电缆沟深度不符合设计要求。			
整改要求	以上问题要求施工单位按照设计规范要求进行整改, 整改后报监理单位验收。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍东 2018.07.06	
整改情况	未整改完成 整改负责人: 杨绍东 2018.07.06			
复查意见	未整改完成 复查人: 张金星 2018.07.06			