

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)

编号: QCGF-JCJL-13

施工单位	江苏中电电力有限公司	监理单位	常州正信
检查时间	2018.07.11	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区支架基础孔洞检查。		
存在问题	光伏场区个别支架基础孔洞不满足设计要求深度。		
整改要求	要求施工单位重新钻孔, 严格按照设计要求施工, 并同时加强施工技术交底。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍东 2018.07.12
整改情况	已整改 整改负责人: 杨绍东 2018.07.12		
复查意见	已整改 复查人: 张金星 2018.07.12		