

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10MWp 工程)

编号: OCGF-JCJL-14

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正德
检查时间	2018.07.18		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏场区支架基础浇筑事宜。			
存在问题	检查发现施工过程中存在振捣不到位情况。支架预埋钢柱偏差严重。			
整改要求	要求施工单位重新进行技术交底, 加强现场施工管理。严格按照设计规范进行施工。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍东 2018.07.19	
整改情况	已整改 整改负责人: 杨绍东 2018.07.19			
复查意见	已整改。 复查人: 张金星 2018.07.19			