

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)

编号: QCGF-JGJL-17

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.08.09		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对组件安装进行检查。			
存在问题	1. 部分组件压块未紧固。 2. 部分阵列缺少组件边压块。 3. 部分阵列组件倾角偏差较大。			
整改要求	1. 对场区所有已安装完成阵列进行检查, 对压块未紧固及组件边压缺失部位进行整改。 2. 对倾角偏差较大组串进行支架调整, 达到设计规范允许偏差范围内。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	徐文清 2018.08.09	
整改情况	已开始整改, 并未整改完成。 整改负责人: 徐文清 2018.08.09			
复查意见	整改完成后, 进行复检 复查人: 张金星 日期 2018.8.9			