

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)

编号: GCDP-JGJL-18

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.08.16	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查。		
存在问题	1. 部分紧固处无弹垫。 2. 抱箍螺栓紧固不到位。 3. 支架水平度不符合设计规范要求		
整改要求	1. 紧固件要重新紧固, 并对场区所有部位进行自检。 2. 调整支架水平度。 3. 无弹垫部位重新返工。		
检查人	张金昆	施工项目部 签收人/日期	钱文涛 2018.08.16
整改情况	现场已整改。 整改负责人: 钱文涛 2018.08.16		
复查意见	整改完成 复查人: 张金昆 日期: 2018.8.16		