

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)

编号: QCCF-JGJL-19

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.08.23	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区接地工程进行检查。		
存在问题	1. 接地扁铁搭接面积不满足规范要求。 2. 焊接后未对焊药药渣进行清理。 3. 焊接处反面未涂刷防腐防锈漆。		
整改要求	1. 搭接面积不足处需增加搭接面积或返工处理。 2. 焊药药渣未处理部处理后重新涂刷防锈漆。 3. 对未涂刷防锈漆部位按规范要求重新涂刷。		
检查人	张金昆	施工项目部 签收人/日期	钱文涛 2018.08.23
整改情况	已整改 整改负责人 钱文涛 2018.8.23		
复查意见	整改完成, 要求加强施工管理 复查人: 张金昆 日期 2018.8.23		