

监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期 编号：GFDZJBM14—03

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 30 日	检查地点	二区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	二区垫层浇筑。		
存在问题	施工现场垫层浇筑没有及时养护，垫层表面不光滑美观。 		
整改要求	对所有浇筑的垫层必须进行进行养护，对垫层表面必须进行收光、保证光滑美观。		
垫层检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完成 整改负责人： 日期		
复查意见	整改符合要求 复查人： <i>汪家骏</i> 日期 <i>2018.04.30</i>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。