


工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期 编号：GFDZJBM14—08

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 09 日	检查地点	六区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	二区条基基础浇筑，六区垫层浇筑。		
存在问题	1、条基基础钢筋绑扎不均匀， 		
整改要求	按照设计图纸尺寸要求进行绑扎		
垫层检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完成 整改负责人： 日期		
复查意见	整改符合要求 复查人：汪家骏 日期 2018.05.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。