


监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—10

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 12 日	检查地点	光伏三、七区、光伏预制场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏三区条基浇筑、七区垫层浇筑、光伏预制场预制场条基浇筑场的施工、安全情况进行检查。		
存在问题	1、 光伏预制场条基浇筑时、混凝土没有凝固、过早拆除地脚螺栓固定架。 		
整改要求	条基浇筑时、等混凝土凝固后、方可拆除地脚螺栓固定架。		
垫层检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	李明
整改情况	整改完成 整改负责人：李明 日期 2018.5.12		
复查意见	整改符合要求 复查人：汪家骏 日期 2018.5.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。