




# 监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—12

施工单位	上海上电电力工程有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2018 年 05 月 15 日			检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站 二期施工现场		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项						
施工及检查情况简述	对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场条基浇筑、预制场预制场条基浇筑场的施工、及西区 3# 相变打桩现场的施工安全情况进行检查。						
存在问题	静压桩机小臂断裂 						
整改要求	焊接静压桩机小臂、加固						
垫层检查人	汪家骏			施工项目部 签收人/日期	 李明		
整改情况	静压桩机小臂已焊接、符合要求 整改负责人：  日期 2018.5.15						
复查意见	无 复查人：  日期 2018.5.15						

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。