


监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—13

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 16 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场条基浇筑、预制场预制场条基浇筑场的施工、及西区 4#、5#相变打桩现场、1 区支架安装现场的施工及安全情况进行检查。		
存在问题	1、施工现场施工人员不按公司规定着装 		
整改要求	所以施工人员严格按照公司规定着装		
垫层检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	李明
整改情况	已整改 整改负责人：李明 日期 2018.5.16		
复查意见	无 复查人：汪家骏 日期 2018.5.16		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。