


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: GFDZJBM14—14

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 17 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场条基浇筑;预制场预制场条基浇筑场的施工;西区 6#相变打桩现场;1 区支架安装现场的施工及安全情况进行检查。		
存在问题	1、 条基表面不美观、有气泡、振捣不到位。 		
整改要求	严格按照振动棒的操作规程进行振捣		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	李明
整改情况	无 整改负责人: 李明 日期 2018.5.17		
复查意见	无 复查人: 汪家骏 日期 2018.5.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。