


监理检查记录表

工程名称: 上海化工区漕泾20兆瓦移动式光伏电站示范项目二期 编号: GPDZ/BM14-10

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年05月21日	检查地点	漕泾20兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对漕泾20兆瓦移动式光伏电站二期钢筋加工区及条基预制场; 2、2#相变平台; 东区的厂平回填土现场; 西区支架、组件安装现场的施工及临时用电安全情况进行检查。		
存在问题	1、未按厂家技术交底进行安装光伏组件; 2、临时用电现场不规范。  漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期工程 施工部位: 西区 施工时间: 2018年5月21日 15:11 上海上电电力工程有限公司 20兆瓦移动式光伏电站二期工程 施工部位: 西区 施工时间: 2018年05月21日 14:34		
整改要求	1、必须严格按照厂家技术交底及审批的施工方案进行安装施工。 2、严格按照临时用的相关规定执行。		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	李明
整改情况	无 整改负责人: 李明 日期 2018.5.21		
复查意见	无 复查人: 汪家骏 日期 2018.5.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。