



监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—27

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 30 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区的支架、组件、预制条基安装现场；电缆展放、及光伏电站一期站内 1#SVG、2#SVG 施工现场的施工及临时用电的安全情况进行检查。		
存在问题	1、发现漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区组件压件没有压住光伏板。  <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> 漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期工程 施工部位：西区 施工时间：2018年5月30日 09:42 </div>		
整改要求	1、在按装光伏组件时、必须严格按照光伏组件的安装要求进行组装。		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	无		
复查意见	无		
		整改负责人:	 日期 2018.5.30
		复查人:	 日期 2018.5.30

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。