

# 监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—28

|           |                                                                                                |                 |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 施工单位      | 上海上电电力工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司        |
| 检查时间      | 2018 年 05 月 31 日                                                                               | 检查地点            | 漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                       |
| 施工及检查情况简述 | 1、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区的支架、组件、安装现场；电缆、光缆展放相变承台、及光伏电站一期站内 1#SVG、2#SVG 施工现场的施工及临时用电的安全情况进行检查。     |                 |                       |
| 存在问题      | 无                                                                                              |                 |                       |
| 整改要求      | 无                                                                                              |                 |                       |
| 检查人       | 汪家骏                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李响                    |
| 整改情况      | 无<br><br>整改负责人：李响 日期 2018.5.31                                                                 |                 |                       |
| 复查意见      | 无<br><br>复查人：汪家骏 日期 2018.5.31                                                                  |                 |                       |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。