

监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—29

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 06 月 01 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区的支架、组件、安装现场；电缆、光缆展放相变承台、及光伏电站一期站内 1#SVG、2#SVG、开关柜安装的施工现场的施工及临时用电的安全情况进行检查。		
存在问题	1、设备保护不到位、有损伤现象。  漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期工程 施工部位: SVG 施工时间: 2018年6月1日 14:24		
整改要求	1、加强对设备的保护、严禁设备损伤或损坏。		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	李响
整改情况	无 整改负责人: 李响 日期: 2018.06.01		
复查意见	无 复查人: 汪家骏 日期: 2018.06.02		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。