



# 监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14-34

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 06 月 06 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区的支架、组件、电缆安装现场；电缆沟砌砖、相变承台、变压器安装的施工、35kV 电缆耐压试验、现场的施工及临时用电的安全情况进行检查。		
存在问题	1、支架安装不符合安装要求。 		
整改要求	1、严格按照支架安装要求进行安装。		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	无		
	整改负责人:  日期 2018.06.06		
复查意见	无		
	复查人:  日期 2018.06.07		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。