监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾20兆瓦移动式光伏电站示范项目二期　　编号：GFDZJBM14—36

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年06月08日	检查地点	漕泾20兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	■巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	漕泾20兆瓦移动式光伏电站二期西区并网、对设备的安全情况进行检查.		
存在问题	1、电缆穿管没有固定，管口没有封堵。 2、施工现场到处是垃圾。 		
整改要求	1、电缆穿管必须固定牢固，管口必须封堵、严格按照施工要求进行施工。 2、施工现场的建筑垃圾必须清理、必须做好文明施工。		
检查人	汪家骏	施工项目部签收人/日期	
整改情况	无 整改负责人：　日期2018.06.08		
复查意见	无 复查人：汪家骏　日期2018.08.09		

注　1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。