





监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—40

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 06 月 14 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区的支架、组件、电缆安装现场；电缆沟砌砖、35kV 电缆接入、3 进线及 2#SVG、变压器安装的施工、对各调试设备现场施工情况及临时用电的安全情况进行检查。		
存在问题	1、操作人员不按照公司规定着装。 2、工作人员在施工现场没有佩戴安全帽。 		
整改要求	1、所有人员进入施工现场必须按照公司规定着装。 2、所有人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	现场已整改 整改负责人:  日期 2018.06.14		
复查意见	无 复查人:  日期 2018.06.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。