




监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—43

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 06 月 19 日	检查地点	漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期西区现场情况进行检查。 2、对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期对东区的厂平、道路、排水沟进行了检查		
存在问题	1、条基底部间隙过大。 		
整改要求	1、必须把条基底部的间隙加以填实。		
检查人	汪家骏	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期 2018.06.19.		
复查意见	无 复查人:  日期 2018.06.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。