

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLIC-20180522

|               |                                                                                                                                                      |  |                 |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------|
| 施工单位          | 西门子电力自动化有限公司                                                                                                                                         |  | 监理单位            | 常州正衡电力监理               |
| 检查时间          | 2018 年 05 月 22 日 15: 00                                                                                                                              |  | 检查地点            | 施工作业现场                 |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 <i>电检</i>                                             |  |                 |                        |
| 施工及检查<br>情况简述 | 1、 砼压块制作现场的临电接线和保护情况, 设有两道断路器开关, 并均处于断开状态。<br>2、 临时作业现场周边防护情况。现场背靠厂区围墙, 一面以房屋、彩条布围挡和警示, 另一边留临时出入口, 有警示标识。<br>3、 屋顶有女儿墙, 因下雨, 厂区严禁人员登高作业, 出入屋顶通道临时关闭。 |  |                 |                        |
| 存在问题          | 无。                                                                                                                                                   |  |                 |                        |
| 整改要求          | 无。                                                                                                                                                   |  |                 |                        |
| 检查人           | <i>薛平</i> 2018.05.22                                                                                                                                 |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | <i>薛平</i><br>2018-5-22 |
| 整改情况          | 无。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">整改负责人:                      日期</div>                                       |  |                 |                        |
| 复查意见          | <i>长</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">复查人:                      日期</div>                                   |  |                 |                        |