

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kw 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLJC-20180624

施工单位	西门子电力自动化有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.24	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	电缆沟回填、 绑扎母线		
存在问题	距个别位置, 4平方电缆在组串中串接, 未对4平方电缆形成有效保护。		
整改要求	对组串中因组件连接距离较长, 组串中增加4平方电缆组成的, 对所用4平方电缆进行保护。 已下发监理通知单。		
检查人	姜元明 2018.6.24.	施工项目部 签收人/日期	潘军 2018.6.24
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。