

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kw 屋顶分布式光伏发电项目 编号: HSQD-JLJC-20180715

施工单位	西门子电力自动化有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 07.15, 10:00	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项 安全		
施工及检查情况简述	屋顶消缺工作, 检查并网室措施, 对已带电的并网柜及并网室均有警示标志, 非施工人员禁止入内。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	20180715	施工项目部 签收人/日期	20180715
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。