监理检查记录表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD -SCK02

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>泰通建设集团有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018/08/21</td><td>检查地点</td><td colspan="2">项目地施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">√巡视 □定期 □专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">检查当日现场混凝土屋面施工作业情况</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">B3 车间屋面（热排气）以及办公楼屋面（食堂油污排气）存在不利于后期光伏组件发电的不利影响。</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">立即整改至符合相关规范要求。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">张军枫</td><td>施工项目部签收人/日期</td><td>2018/8/21</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">正在进行协调整改
整改负责人：何峰峰 日期 20180822</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人： 日期</td></tr>
</table>