监理检查记录表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP- SHFD -SCK11

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>泰通建设集团有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018/09/23</td><td>检查地点</td><td colspan="2">项目地施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">√巡视 □定期 □专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">检查现场屋面施工情况</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">组件安装作业过程中存在将工具材料放置于组件玻璃上方</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">组件安装严禁一切踩踏、按压、放置物品等不合规行为，严格按照设计图纸施工</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">张军枫</td><td>施工项目部签收人/日期</td><td>2018/9/23</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">已进行相关交底教育，今后施工过程中杜绝此类现象的发生
整改负责人：何峰峰 日期 20180923</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人： 日期</td></tr>
</table>