

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK19

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018/10/28	检查地点	项目地施工现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况 简述	检查现场施工情况			
存在问题	电缆桥架切割打孔处未及时做防腐处理。			
整改要求	不合格处立即整改至达标			
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/10/28	
整改情况	正在进行整改 整改负责人：何峰峰 日期 20181029			
复查意见	复查人： 日期			