

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK22

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/12/25	检查地点	项目地施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场施工情况		
存在问题	现场锈蚀进行防锈防腐处理时存在未清理锈蚀直接刷漆。		
整改要求	防腐处理需严格按照规范图纸处理，锈蚀部位处理达标后方可进行防腐喷漆处理		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/12/25
整改情况	正在进行整改 整改负责人：何峰峰 日期 20181225		
复查意见	复查人： 日期		