

监理检查记录表

工程名称：宁波慈溪汇丽 2138.4kW 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-04

施工单位	湖南振鑫电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.19	检查地点	汇丽项目
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场进行彩钢瓦更换、加固工作，施工人数 8 人，7 号楼大约完成 80%。		
存在问题	1、施工现场垃圾未及时清理； 2、部分施工人员在屋顶吸烟； 3、部分施工人员未佩戴安全帽； 4、安全带使用不规范。		
整改要求	以上问题要求施工单位立刻整改，自检合格后通知监理复查。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	赖发达 2018.6.19
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		