

监理检查记录表

工程名称：宁波慈溪汇丽 2138.4kW 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-01

施工单位	湖南振鑫电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.18	检查地点	汇丽项目
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场进行彩钢瓦更换工作，施工人数 9 人，大约完成 30%。		
存在问题	1、安全警示牌未设置； 2、临时用电不规范（主要是电源箱）； 3、文明施工较差（材料堆放不整齐）； 4、施工现场个别人员对安全防护用品的使用执行力度较差。		
整改要求	以上问题要求施工单位立刻整改，自检合格后通知监理复查。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	赖发达 2018.5.18
整改情况	以上问题已全部整改到位。 整改负责人：赖发达 日期：2018.5.20.		
复查意见	整改到位，符合要求。 复查人：徐文平 日期：2018.5.21		