

监理检查记录表

工程名称：宁波慈溪翔环 1354.32kW 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-01

施工单位	湖南振鑫电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.20	检查地点	汇丽项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场因材料未到场无法施工。		
存在问题	1.安全警示牌未设置； 2.文明施工较差，工人不到指定地点吸烟； 3.施工现场个别人员对安全防护用品的使用执行力度较差。		
整改要求	以上问题要求施工单位立刻整改，自检合格后通知监理复查。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	2018.5.20
整改情况	以上问题已按要求全部整改到位。 整改负责人：芦海明 日期：2018.5.22		
复查意见	符合要求。 复查人：徐文平 日期：2018.5.23.		