

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目 编号:

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018年6月13日		检查地点	T区车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	屋面无人施工。加固人员3人在成品车间对其屋面 进行加固。检查是否按照正常程序操作施工。 安全措施是否到位。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	严光林	施工项目部 签收人/日期	姜斌 2018.6.13	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。