

监理检查记录表

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号: 05

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程咨询有限公司
检查时间	2018.6.15	检查地点	项目施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	到施工区域检查存在的隐患问题		
存在问题	① 施工区域没有灭火器 ② 屋面入口没有明显的警示标志 ③ 2个屋面上下没有爬梯 ④ 个别屋面警示标志不够明显。		
整改要求	按照规范要求整改。 加灭火器, 挂警示标牌, 重新拉警戒线		
检查人	段思村	施工项目部 签收人/日期	姜利 2018.6.15
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。