

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目 编号:

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理单位
检查时间	2018年8月4日		检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对厂区内施工区域内进行安全用电, 工作区域防火措施施工通廊等进行安全隐患排查, 对不符合要求的隐患立即整改。			
存在问题	焊接作业区, 没有摆放灭火器。			
整改要求	增加灭火器			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	姜斌	
整改情况	已整改。 整改负责人: 姜斌 日期 2018.8.4			
复查意见	已整改 复查人: 段光林 日期 2018.8.4			