

监理检查记录表

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.8.17		检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	时台风雨水天气, 对其施工区域用电及材料堆放等事宜进行检查, 基本能按照要求完成各项工作。			
存在问题	个别垃圾没有清理干净。			
整改要求	立即清理。			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	姜斌 2018.8.17	
整改情况	已整改		整改负责人:	姜斌 2018.8.17
复查意见	已整改		复查人:	段光林 2018.8.17

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。