

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7WMP 分布式光伏发电项目

编 号 ： HZQDH-ZHJL-JCJLB-002

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月1日	检查地点	杭州千岛湖项目施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有5人施工，夹具已安装80%，导轨吊装已完成		
存在问题	1、导轨吊装时吊车周围未布置安全警戒线； 2、没有女儿墙部分以及采光带周围未做安全警戒标识。		
整改要求	1、吊装时未做警戒标识已要求现场立即整改； 2、督促承包单位尽快将没有女儿墙部分以及采光带周围做好安全警戒标识。		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：                      日期		
复查意见	复查人：                                      日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。