

监理检查记录表

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目 编号:

施工单位	中航国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程管理有限公司
检查时间	2018.7.20	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 7月6日下发监理通知单整改项进行复查。		
存在问题	1 仍有部分未整改到位。		
整改要求	要求总包单位仔细检查,不需偏项,按要求整改。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	姜斌 2018.7.20
整改情况	继续整改。 整改负责人: 姜斌 2018.7.20		
复查意见	待整改好,通知复查。 复查人: 段光林 日期: 2018.7.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。